

| | |
|--|---|
| MAPA FUNCIONAL | Operador de Operaciones de Inspección y Control- Área Pintura |
| Propósito clave: Ejecutar las operaciones de Inspección de Parámetros de Proceso y Características de Producto, aplicando criterios de productividad, seguridad, aceptación del Área de Pintura, Audit Zp5a, Audit de Corrosión, Audit Final y Especificaciones de Proceso. | |
| UNIDAD FUNCIONAL | UNIDAD DE COMPETENCIA |
| Área de Pintura/Tareas de Control/ JF 3 | 1. Controlar los Parámetros de Proceso del Área Pintura, según Plan de Control, aplicando criterios de calidad y productividad, trabajando en forma articulada con los Módulos de Producción e Ingeniería de Procesos y preservándose de accidentes de trabajo en la actividad. |
| | 2. Controlar las Características de Producto del Área Pintura, según Plan de Control, aplicando criterios de calidad y productividad, trabajando en forma articulada con los Módulos de Producción e Ingeniería de Procesos y preservándose de accidentes de trabajo en la actividad. |