

MAPA FUNCIONAL	Operador de Operaciones Generales de Protección Anticorrosiva – Área Pintura
Propósito clave: Ejecutar las operaciones de protección anti-corrosiva/ estanqueidad, aplicando criterios de productividad, seguridad, aceptación del Área Pintura, Audit Zp5a, Audit de Corrosión y Audit Final.	
UNIDAD FUNCIONAL	UNIDAD DE COMPETENCIA
Área de Pintura/Tareas Generales/JF 1	1. Colocar Tapones, Cintas y Dispositivos, según el modelo, en los sectores descriptas en las Hojas de Operaciones, aplicando criterios de calidad y productividad, trabajando en forma articulada con el Modulo de Selladores y PVC y preservándose de accidentes de trabajo en la actividad.
	2. Colocar Tapones, Cintas, y Máscaras en las zonas del Bajo Piso, según modelo en las sectores descriptos en las Hojas de Operaciones, aplicando criterios de calidad y productividad, trabajando en forma articulada con el Área de Chasis y preservándose de accidentes de trabajo en la actividad.
	3. Retirar las Máscaras y Cintas, según modelo, en los sectores descriptos en las Hojas de Operaciones, aplicando criterios de calidad y productividad, trabajando en forma articulada con el Área de Montaje y preservándose de accidentes de trabajo en la actividad.